





Model 5058

TURBO LITE II MINI TORCH MINI-SOPLETE • MINI-TORCHE


TO USE • UTILISATION • PARA USAR



Open cover.
Abra la tapa.
Ouvrir le couvercle.



Press down to ignite flame; release to turn off.
Apriete hacia abajo para encender la llama; suelte para apagar.
Appuyer vers le bas pour allumer relâcher pour éteindre.



Adjust flame height.
Ajuste la altura de la llama.
Régler la hauteur de la flamme.



Position unit with filling valve up, insert nozzle of fuel can and fill to about 3/4 full.
Coloque la unida con la válvula de llenado hacia arriba, introduzca la boquilla de la lata de

combustible y llénela 3/4 partes aproximadamente.

Placer le dispositif avec le clapet de remplissage tourné vers le haut, introduire la buse du bidon de carburant et remplir aux 3/4 environ.

